




L'ordre des phases n'a pas d'importance.
Si l'une d'elles est manquante, le Servomoteur ne redémarre pas et signale le défaut (relais défaut).

The Order in Phase is not important.
If one Phase is missing, the Actuator will not start and gives a signal (fault Relay).

configuration	7A	7B
Sens1 direction1	Ouverture Opening	Fermeture Closing
Sens2 direction2	Fermeture Closing	Ouverture Opening

4 rue d'Arsonval BP 91
95505 GONESSE CEDEX
TEL. +33 (0)1 34 07 71 00
FAX. +33 (0)1 34 07 71 01
www.bernardcontrols.com

Ce plan étant notre propriété, il ne peut être reproduit ou communiqué sans notre autorisation écrite.
This drawing is our property and may not be reproduced or communicated without our written authorization.

Projet/Project:		Etude/Study:		Modification:	
		DE21130			
Dessiné par: Designed by:	Vérifié par: Checked by:	Approuvé/Approved PROTO	Approuvé/Approved PROD		
J.Benard 25/05/21	A.Delannes 25/05/21	-> ->	S.Dadier 27/05/21		

SERVOMOTEUR TRIPHASEE INTEGRAL+ SEPARÉE
THREE PHASE ACTUATOR INTEGRAL+ SEPARATED

6 Fins de Course, 2 Limiteurs d'Efforts, Chauffage
6 Travel Limit Switches, 2 Torque Limit Switches, Heater

WD_620117_FR_EN

Planche/Sheet:
1/1

Ind./Rev.:
A