






*The phase sequency is not important
If one phase is missing, the actuator will not start
and sends an alarm (Fault relay).*

*L'ordre des phases n'a pas d'importance.
Si l'une d'elles est manquante, le servomoteur ne
redémarre pas et signale le défaut (Relais défaut).*

 4 rue d'Arsonval BP 91 95505 GONESSE CEDEX TEL. +33 (0)1 34 07 71 00 FAX. +33 (0)1 34 07 71 01 www.bernardcontrols.com Ce plan étant notre propriété, il ne peut être reproduit ou communiqué sans notre autorisation écrite. This drawing is our property and may not be reproduced or communicated without our written authorization.					AQ-25 à 80 TRIPHASEE THREE PHASE AQ-25 to 80				
Projet/Project: 15M20		Etude/Study:		Modification: DM_21189		Positionneur Positioner			
Dessiné par: Designed by: A.Delannes 12/05/21	Vérifié par: Checked by: A.Le Gall 19/05/21	Validé par: Validated by: D.Schwebel 06/06/18	Approuvé/Approved PROTO -> ->	Approuvé/Approved PROD A.Le Gall 19/05/21	WD_500096_FR_EN		Planche/Sheet:	Ind./Rev.: D	